

PROTOTIPAZIONE

Possiamo produrre prototipi mediante stampi pilota, e all'occorrenza ricorriamo alla prototipazione rapida.

Gli stampi pilota sono a tutti gli effetti stampi di produzione, con queste attrezzature possiamo realizzare articoli a disegno con una capacità produttiva limitata ad un pezzo per volta.

La prototipazione rapida può essere realizzata mediante stampanti 3D, oppure mediante l'utilizzo di stampi in silicone a perdere. In entrambi i casi l'oggetto prodotto può fornire indicazioni sull'estetica e la forma del pezzo. La seconda tecnica permette la produzione di un numero limitato di pezzi, fino a degrado completo dell'attrezzatura.

